

Inventering av syllar på Garagen vid Sandö Gjord 2022-10-21

31 syll sida ok skick





12 sida Dåligt skick



12 bak ok skick



4 sidan, ok skick



4 bak uselt skick



24 bak ok skick



18 bak Ok skick



15 sida ok/bra skick



2 sida dåligt skick



2 bak dåligt skick



4 bak bra/ok skick



9 bak Bra skick



22 bak bra skick



22 sida ok/bra skick



33 sida ok skick



33 bak bra skick



A5 sida ok skick



A10 bak uselt skick



43 bak ok/dåligt skick



26 sida dåligt/ok skick



Hörnet närmast huset som brann, sidan ok skick

